Schaltzeiten im Netzbetrieb Strom

Lastprofilkunden

als Tag (HT) gilt die Zeit	von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr
als Schwachlast (NT) gilt die Zeit	von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr

Kunden mit registrierender ¼-Std. Leistungsmessung

als Tag (HT) gilt:	
Mo.-Fr.:	von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Sa./So. und Feiertage gem §2 FeiertG LSA)	von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr
als Schwachlast (NT) gilt:	
Mo.-Fr.:	von 22.00 Uhr bis 24.00 Uhr von 00.00 Uhr bis 06.00 Uhr
Sa./So. und Feiertage gem. § 2(FeiertG LSA)	von 13.00 Uhr bis 24.00 Uhr von 00.00 Uhr bis 08.00 Uhr

Als Feiertage gelten die in § 2 des Gesetzes über die Sonn- und Feiertage (FeiertG LSA) vom 25.08.2004 (GVBl. LSA S.538) genannten gesetzlichen Feiertage:

- der Neujahrstag
- der Tag Heilige Drei Könige (6.Januar)
- der Karfreitag
- der Ostermontag
- der 1.Mai (Tag der Arbeit)
- der Tag Christi Himmelfahrt
- der Pfingstmontag
- der Tag der Deutschen Einheit (3.Oktober)
- der Reformationstag (31.Oktober)
- der 1.Weihnachtsfeiertag
- der 2.Weihnachtsfeiertag

Temperaturmessstelle

Maßgeblich für bei der Anwendung eines temperaturabhängigen Standardlastprofils ist die Wetterstation Artern mit der Nummer 10460 des Deutschen Wetterdienstes (DWD)

Stadtwerke Sangerhausen GmbH
Alban-Hess-Str. 29
06526 Sangerhausen
Telefon: 03464 558 - 0
Telefax: 03464 558 - 199

www.stadtwerke-sangerhausen.de
info@stadtwerke-sangerhausen.de
Amtsgericht Stendal, HRB 201164
Steuer-Nr. 118/110/40160
Ust.-IdNr. DE140098972

Geschäftsführer:
Dipl. Ing. (TU) Olaf Wüstemann
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Torsten Schweiger, Oberbürgermeister

Deutsche Bank AG
DE83 8607 0000 0659 5078 00 ▪ BIC: DEUTDE8LXXX
Sparkasse Mansfeld-Südharz
DE69 8005 5008 0360 1240 62▪ BIC: NOLADE21EIL